

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ АО «ШАТ»  
 Низовцева И.Л.

«18» октября 2023 года

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 2

(ред. от 2023 года)

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание 8 – классного корпуса.

1.2. Адрес объекта: 165320, Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.59.

Телефон: 8(81837) 3-50-74.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 3 этажа, 990,70 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 15448,00 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1979, год последнего капитального ремонта 2011 (ремонт крыши), с июня по сентябрь 2023 года (ремонт крыльца запасного выхода).

Даты последних текущих ремонтов: 07.08.19 (замена дверей), июнь 2023 года произведён монтаж и ввод в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, с июля 2023 года по настоящее время идёт текущий ремонт по замене противопожарных дверей на лестничных проёмах.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *в течение 2023 года и 2024 года будет производиться капитальный и текущий ремонт в здании (туалеты).*

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название учреждения: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Шипицынский агропромышленный техникум» (ГБПОУ АО «ШАТ»).

1.7. Юридический адрес учреждения: 165320, Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.59.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Архангельской области.

1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, 49, корп. 1.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

*(по обслуживанию населения)*

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Виды оказываемых услуг:

➤ реализация образовательных программ среднего профессионального обучения,

➤ реализация дополнительных общеобразовательных программ,

➤ обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,

➤ полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.3. Форма оказания услуг: обучение на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории населения, кроме детей.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития (после обучения в коррекционных школах).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- к объекту: от автовокзала г.Котласа автобусами №317 «Котлас – Шипицыно» и №318 «Котлас – Федотовская» до остановки в п.Шипицыно;

- от объекта: от остановки п.Шипицыно до автовокзала г.Котласа автобусами №317 «Шипицыно – Котлас», №318 «Федотовская – Котлас», №844 «Красноборск – Котлас».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 метров,

3.2.2 время движения (пешком) 15 минут,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: нерегулируемый,

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет,

3.2.6 перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах – колясках (К)	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4.	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5.	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития (У)	ДУ

\*- указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений- универсальная, «Б»- доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)

5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* - указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий К, О, С; по некоторым зонам временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персонала.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный), совместно с муниципалитетом
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), дооборудование, адаптация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный), совместно с муниципалитетом
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование,

		адаптация
--	--	-----------

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

#### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании: Акта №2 обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) здания 8 – классного корпуса.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ АО «ШАТ»  
 Низовцева И.Л.

«18» октября 2023 года

**Акт №2**  
**обследования к паспорту доступности объекта**  
**социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**здание 8 – классного корпуса**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1.** Наименование (вид) объекта: здание 8 – классного корпуса.
- 1.2.** Адрес объекта: 165320, Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.59.  
Телефон: 8(81837) 3-50-74.
- 1.3.** Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 3 этажа, 990,70 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 15448,00 кв.м.
- 1.4.** Год постройки здания 1979, год последнего капитального ремонта 2011 (ремонт крыши), с июня по сентябрь 2023 года (ремонт крыльца запасного выхода).  
Даты последних текущих ремонтов: июнь 2023 года произведён монтаж и ввод в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, с июля 2023 года по настоящее время идёт текущий ремонт по замене противопожарных дверей на лестничных проёмах.
- 1.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *в течение 2023 года и 2024 года будет производиться капитальный и текущий ремонт в здании (туалеты).*
- сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.** Название учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Шипицынский агропромышленный техникум» (ГБПОУ АО «ШАТ»).
- 1.7.** Юридический адрес учреждения: 165320, Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.59.
- 1.8.** Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9.** Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Архангельской области.
- 1.10.** Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, 49, корп. 1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
*(по обслуживанию населения)*

- 2.1.** Сфера деятельности: образование.
- 2.2.** Виды оказываемых услуг:
- реализация образовательных программ среднего профессионального обучения,
  - реализация дополнительных общеобразовательных программ,
  - обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
  - полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- 2.3.** Форма оказания услуг: обучение на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории населения, кроме детей.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития (после обучения в коррекционных школах).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 180 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- к объекту: от автовокзала г.Котласа автобусами №317 «Котлас – Шипицыно» и №318 «Котлас – Федотовская» до остановки в п.Шипицыно;

- от объекта: от остановки п.Шипицыно до автовокзала г.Котласа автобусами №317 «Шипицыно – Котлас», №318 «Федотовская – Котлас», №844 «Красноборск – Котлас».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 метров,

3.2.2 время движения (пешком) 15 минут,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: нерегулируемый,

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет,

3.2.6 перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах – колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	А

\*- указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И

	посещения объекта)	(Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С,Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* - указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С; временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персонала.

#### 1. Управленческое решение

##### 1.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный), совместно с муниципалитетом
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), дооборудование, адаптация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный), совместно с муниципалитетом
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение

		с ТСП, дооборудование, адаптация
--	--	-------------------------------------

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Приложения:

1. Приложение №1 – результаты обследования территории, прилегающей к объекту,
2. Приложение №2 – результаты обследования входа (входов в здание),
3. Приложение №3 – результаты обследования путей движения в здании,
4. Приложение №4 – результаты обследования зоны целевого назначения,
5. Приложение №5 – результаты обследования санитарно-гигиенических помещений,
6. Приложение №6 – системы информатизации на объекте,
7. Фото помещений.



Приложение 1  
к Акту №2 обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Здание 8 – классного корпуса, 165320, Архангельская область,  
Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Неровный тротуар, отсутствуют указатели движения	К, О, С	Выровнять тротуар, установить указатели направления	Текущий ремонт тротуара
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Неровности тротуарного покрытия, отсутствуют указатели направления движения	К, О, С	Выровнять тротуарное покрытие, установить указатели движения, оборудовать систему средств информационной поддержки	Текущий ремонт тротуара
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствуют поручни	О, С	Установка поручней	Капитальный ремонт крыльца
1.4	Пандус (наружный)	нет		3	Отсутствует пандус	К	Строительство пандуса	Капитальный ремонт крыльца
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствуют места стоянки транспорта инвалидов	К, О	Необходимо предусмотреть места стоянки для транспорта инвалидов	Работы в порядке текущего ремонта

								а совмес тно с муниц ипалит етом, ГИБД Д
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по прилегающей к зданию территории техникума. Информационная поддержка на всех путях движения МГН.						

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)	-	1, 2, 3	Капитальный, текущий ремонт совместно с муниципалитетом, дооборудование, адаптация.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий К, О, С, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 2  
к Акту №2 обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Здание 8 – классного корпуса, 165320, Архангельская область,  
Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствуют поручни, ступени разновысокие, сколы, неровности	О, С	Установить нормативные перила у лестницы, Выровнять высоту, ширину, поверхность ступеней, оборудовать тактильные указатели за 0,8 м до ступеней.	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.
2.2	Пандус (наружный)	нет		3	Отсутствует пандус	К	Строительство пандуса	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Неровности	О, С	Выравнивание площадки	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Дверь достаточной ширины, отсутствуют маркировка контрастным цветом, порог высотой 8 см,	С	Понизить порог до 1,4 см, привести в соответствие с п.5.1.4. СП 59.13330.2012,	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.

					что не соответствует нормативным требованиям, отсутствует кнопка вызова персонала.		маркировать полотно входной двери контрастным цветом, обеспечить расположение кнопки вызова персонала в пределах 0,85-1,1 м от уровня пола.	
2.5	Тамбур	есть	6		Двери достаточной ширины, высота порогов 5-6 см, что не соответствует нормативным требованиям, противоскользящее полотно не закреплено.	К, О, С	Понизить пороги, маркировать двери, оборудовать сплошное противоскользящее покрытие, прикрепить к полу.	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Необходимо оборудовать вход пандусом, выровнять по высоте, ширине ступени крыльца, оборудовать нормативные перила п.5.1.2. СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261, понизить пороги, установить противоскользящее покрытие, прикрепить его к полу, необходимо установить кнопку вызова персонала в пределах 0,85-1,1 м от уровня пола, маркировать полотно входной двери контрастным цветом.						

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)	-	3, 4, 5, 6	Капитальный ремонт крыльца, тамбура, дооборудование, адаптация.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С и временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 3  
к Акту №2 обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Здание 8 – классного корпуса, 165320, Архангельская область,  
Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		7, 8, 9	Ширина коридоров и дверей нормативная отсутствуют поручни, отсутствуют тактильные обозначения высота порогов 5см.	К, О, С	Оборудовать тактильные или контрастные указатели по пути следования, понизить пороги до 1,4 см.	Работы в порядке текущего ремонта помещений
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10	Отсутствуют поручни, тактильные обозначения, ступени лестницы не маркированы контрастным окрашиванием, перила не нормативные.	О, С	Нанести контрастную маркировку на первую и последнюю ступени (на проступях) каждого лестничного марша, установить нормативные поручни, перила.	Работы в порядке текущего ремонта помещений
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-

3.5	Дверь	есть		11, 12	Отсутствуют тактильные обозначения	К, О, С	Установка тактильных табличек.	В рамках текущего ремонта
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		13, 14	Не оборудованы специальными поручнями.	К, О, С	В случае необходимости может быть организована помощь сопровождающего сотрудника. Установить специальные поручни, тактильный план эвакуации.	В рамках текущего ремонта помещений.
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стенами. Дверные проемы в помещениях, на путях эвакуации не должны иметь порогов и перепадов высот пола.</p> <p>При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014м. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9м., при глубине откоса в стене открытого проема более 1,0м. ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2м. на путях движения МГН в здании следует предусмотреть смежные с ними места отдыха и ожидания, в которых должно быть не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего. На каждом этаже следует предусмотреть зоны отдыха на 2-3 места со спинками и поручнями.</p>						

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)	-	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Текущий ремонт помещений здания, дооборудование, адаптация, индивидуальные решения с ТСР,

				оказание ситуационной помощи.
--	--	--	--	-------------------------------------

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С и временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 4  
к Акту №2 обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

**I. Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Здание 8 – классного корпуса, 165320, Архангельская область,  
Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	15	Адаптированных аудиторий для МГН нет. Кабинет №17 двери (двойные)-1,2м, пороги 4см, пороги 5 см в дверях на лестничных клетках.	К, С, О	Оборудовать аудитории на 1-м этаже с выделением посадочных мест для обучающихся ОВЗ в соответствии с законодательством.	Работы в рамках текущего ремонта помещений
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-	-	Отсутствуют оборудованные места отдыха и указатели направления движения в коридорах.	К, О, С	Оборудовать места отдыха в соответствии с п.5.2.6. СП 59.13330.2012	Оборудование, адаптация
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-



	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>В учебных кабинетах здания следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха 1-2 первых стола, для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске-1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Для обучающихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнала школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации. На первом этаже здания следует оборудовать рабочие места для обучающихся, использующих кресла-коляски, обеспечить доступность данных помещений согласно законодательства.</p>
--	-------------------------	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)	-	15	Текущий ремонт помещений здания, дооборудование, адаптация, индивидуальные решения с ТСР, оказание ситуационной помощи.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С и временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 5  
к Акту №2 обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

**I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание 8 – классного корпуса, 165320, Архангельская область,  
Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	16	Туалетная комната не оборудована, не приспособлена для МНГ. Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни.	К, О, С	Оборудовать туалетную комнату в соответствии с п.5.3.3 СП 59.13330.2012.2	В рамках текущего ремонта помещений
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	В здании должно быть оборудовано не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, выключатели и розетки должны быть расположены на высоте 0,8м от уровня пола, информирующие обозначения помещений, дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, должны иметь форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующие больших усилий.						

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С, Г, У)	-	16	Текущий ремонт помещений здания, дооборудование, адаптация, индивидуальные решения с ТСП, оказание ситуационной помощи.
-----------------------------------	-----------------------------	---	----	---

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С и временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 6  
к Акту №2 обследования ОСИ к  
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

**I. Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Здание 8 – классного корпуса, 165320, Архангельская область,  
Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		17	Отсутствует система информатизации для слабослышащих и слабовидящих.	-	-	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует звуковое оповещение.	С, Г	Установка звукового оповещения.	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом.	С	Изготовление и установка информационных табличек.	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация индивидуальное решение с ТСП

ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информатизации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать законодательству.
-------------------------	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	17	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.