


УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ АО «ШАТ»
 Низовцева И.Л.
«18» октября 2023 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4
(ред. от 2023 года)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание общежития.
- 1.2. Адрес объекта: 165320, Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.59.
Телефон: 8(81837) 3-50-74.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 3992,00 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 15448,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1983, год последнего капитального ремонта 2004 (ремонт крыши).
Даты последних текущих ремонтов: 06.07.18 (замена окон), 06.08.19 (замена окон), 07.10.19 (замена окон), 07.11.19 (замена окон), 05.08.20 (ремонт электропроводки), июнь 2023 года произведён монтаж и ввод в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *в течение 2023 года и 2024 года будет производиться текущий ремонт в здании.*
- сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название учреждения: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Шипицынский агропромышленный техникум» (ГБПОУ АО «ШАТ»).
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 165320, Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.59.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Архангельской области.
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, 49, корп. 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
➤ полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
➤ обеспечение обучающихся местами для проживания.
- 2.3. Форма оказания услуг: обучение на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории населения, кроме детей.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *с нарушениями умственного развития (после обучения в коррекционных школах).*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- к объекту: от автовокзала г.Котласа автобусами №317 «Котлас – Шипицыно» и №318 «Котлас – Федотовская» до остановки в п.Шипицыно;

- от объекта: от остановки п.Шипицыно до автовокзала г.Котласа автобусами №317 «Шипицыно – Котлас», №318 «Федотовская – Котлас», №844 «Красноборск – Котлас».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 метров,

3.2.2 время движения (пешком) 15 минут,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: *нерегулируемый*,

3.2.5 информация на пути следования к объекту: *нет*,

3.2.6 перепады высоты на пути: *нет*.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах – колясках (К)	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4.	с нарушениями зрения (С)	ДУ
5.	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития (У)	ДУ

*- указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий К, О, С; по некоторым зонам временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персонала.

4. Управленческое решение


4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный), совместно с муниципалитетом
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), дооборудование, адаптация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный), совместно с муниципалитетом
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании: Акта №4 обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) здания общежития.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ АО «ШАТ»
 Низовцева И.Л.
«18» октября 2023 года

Акт №4
обследования к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ)
здание общежития

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание общежития.
- 1.2. Адрес объекта: 165320, Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.59.
Телефон: 8(81837) 3-50-74.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 5 этажей, 3992,00 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 15448,00 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1983, год последнего капитального ремонта 2004 (ремонт крыши).
Даты последних текущих ремонтов: 06.07.18 (замена окон), 06.08.19 (замена окон), 07.10.19 (замена окон), 07.11.19 (замена окон), 05.08.20 (ремонт электропроводки), июнь 2023 года произведён монтаж и ввод в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *в течение 2023 года и 2024 года будет производиться текущий ремонт в здании.*
- сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Шипицынский агропромышленный техникум» (ГБПОУ АО «ШАТ»).
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 165320, Архангельская область, Котласский район, п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д.59.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Архангельской области.
- 1.10. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, 49, корп. 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
➤ полное государственное обеспечение обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
➤ обеспечение обучающихся местами для проживания.
- 2.3. Форма оказания услуг: обучение на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории населения, кроме детей.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *с нарушениями умственного развития (после обучения в коррекционных школах).*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- к объекту: от автовокзала г.Котласа автобусами №317 «Котлас – Шипицыно» и №318 «Котлас – Федотовская» до остановки в п.Шипицыно;

- от объекта: от остановки п.Шипицыно до автовокзала г.Котласа автобусами №317 «Шипицыно – Котлас», №318 «Федотовская – Котлас», №844 «Красноборск – Котлас».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 700 метров,

3.2.2 время движения (пешком) 15 минут,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: *нерегулируемый*,

3.2.5 информация на пути следования к объекту: *нет*,

3.2.6 перепады высоты на пути: *нет*.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах – колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	А

*- указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений- универсальная, «Б»- доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О,С), ДЧ-И (Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
----	---	----

** - указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С; временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего и капитального ремонта, дооборудования, адаптации и оказания ситуационной помощи персонала.

1. Управленческое решение

1.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный), совместно с муниципалитетом
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), дооборудование, адаптация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий, капитальный), совместно с муниципалитетом
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, дооборудование, адаптация

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Приложения:

1. Приложение №1 – результаты обследования территории, прилегающей к объекту,
2. Приложение №2 – результаты обследования входа (входов в здание),
3. Приложение №3 – результаты обследования путей движения в здании,
4. Приложение №4 – результаты обследования зоны целевого назначения,
5. Приложение №5 – результаты обследования санитарно-гигиенических помещений,
6. Приложение №6 – системы информатизации на объекте,
7. Фото помещений.

Приложение 1
к Акту №4 обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание общежития, 165320, Архангельская область, Котласский район,
п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Неровный тротуар, отсутствуют указатели движения.	К, О, С	Выровнять тротуар, установить указатели направления.	Текущий ремонт тротуара
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Неровности тротуарного покрытия, отсутствуют указатели направления движения.	К, О, С	Выровнять тротуарное покрытие, установить указатели движения, оборудовать систему средств информационной поддержки.	Текущий ремонт тротуара
1.3	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствуют поручни.	О, С	Установка поручней.	Капитальный ремонт крыльца
1.4	Пандус (наружный)	нет		3	Отсутствует пандус.	К	Строительство пандуса.	Капитальный ремонт крыльца
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствуют места стоянки транспорта инвалидов.	К,О	Необходимо предусмотреть места стоянки для транспорта инвалидов.	Работы в порядке текущего ремонта

								а совмес тно с муниц ипалит етом, ГИБД Д
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по прилегающей к зданию территории техникума. Информационная поддержка на всех путях движения МГН.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)	-	1, 2, 3	Капитальный, текущий ремонт совместно с муниципалитетом, дооборудование, адаптация.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий К, О, С, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 2
к Акту №4 обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание общежития, 165320, Архангельская область, Котласский район,
п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Отсутствуют поручни, ступени разновысокие, сколы, неровности.	О, С	Установить нормативные перила у лестницы, Выровнять высоту, ширину, поверхность ступеней, оборудовать тактильные указатели за 0,8 м до ступеней.	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.
2.2	Пандус (наружный)	нет		3	Отсутствует пандус.	К	Строительство пандуса.	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Неровности.	О, С	Выравнивание площадки.	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.
2.4	Дверь (входная)	есть		5	Дверь достаточной ширины, отсутствуют маркировка контрастным цветом, порог высотой 8 см,	С	Понизить порог до 1,4 см, привести в соответствие с п.5.1.4. СП 59.13330.2012.,	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.

					что не соответствует нормативным требованиям, отсутствует кнопка вызова персонала.		маркировать полотно входной двери контрастным цветом, обеспечить расположение кнопки вызова персонала в пределах 0,85-1,1 м от уровня пола.	
2.5	Тамбур	есть	6		Двери достаточной ширины, высота порогов 5-6 см, что не соответствует нормативным требованиям, противоскользящее полотно не закреплено.	К, О, С	Понизить пороги, маркировать двери, оборудовать сплошное противоскользящее покрытие, прикрепить к полу.	Работы в порядке капитального ремонта крыльца.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Необходимо оборудовать вход пандусом, выровнять по высоте, ширине ступени крыльца, оборудовать нормативные перила п.5.1.2. СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261, понизить пороги, установить противоскользящее покрытие, прикрепить его к полу, необходимо установить кнопку вызова персонала в пределах 0,85-1,1 м от уровня пола, маркировать полотно входной двери контрастным цветом.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)		3, 4, 5, 6	Капитальный ремонт крыльца, тамбура, дооборудование, адаптация.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С и временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

от «18» октября 2023 года

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание общежития, 165320, Архангельская область, Котласский район,
п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		6	Ширина коридоров и дверей нормативная отсутствуют поручни, отсутствуют тактильные обозначения высота порогов 5см.	К, О, С	Оборудовать тактильные или контрастные указатели по пути следования, понизить пороги до 1,4 см.	Работы в порядке текущего ремонта помещений
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7, 8, 9, 10	Отсутствуют поручни, тактильные обозначения, ступени лестницы не маркированы контрастным окрашиванием, перила не нормативные.	О, С	Нанести контрастную маркировку на первую и последнюю ступени (на проступях) каждого лестничного марша, установить нормативные поручни, перила.	Работы в порядке текущего ремонта помещений
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	К	-	-

3.5	Дверь	есть		11, 12	Отсутствуют тактильные обозначения	К, О, С	Установка тактильных табличек	В рамках текущего ремонта
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		13, 14	Оборудованы эвакуационные выходы и пути эвакуации, имеются пороги 5 см при выходе на улицу, лестничные ступени различной высоты, ширины, не оборудованы специальными поручнями, перила ненормативные.	К, О, С	В случае необходимости может быть организована помощь сопровождающего сотрудника. Уменьшить высоту порогов, выровнять ступени лестниц по высоте и ширине, высоте, установить специальные перила, поручни, тактильный план эвакуации.	В рамках текущего ремонта помещений.
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стенами. Дверные проемы в помещениях, на путях эвакуации не должны иметь порогов и перепадов высот пола.</p> <p>При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014м. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9м. при глубине откоса в стене открытого проема более 1,0м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2м. на путях движения МГН в здании следует предусмотреть смежные с ними места отдыха и ожидания, в которых должно быть не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующего костылями (тростью), а также его сопровождающего. На каждом этаже следует предусмотреть зоны отдыха на 2-3 места со спинками и поручнями.</p>						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)		6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	Текущий ремонт помещений здания, дооборудование, адаптация, индивидуальные решения с ТСР, оказание ситуационной помощи.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С и временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 4
к Акту №4 обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Здание общежития, 165320, Архангельская область, Котласский район,
п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	-	15, 16	Отсутствуют поручни, тактильные обозначения	К, С, О	Установка поручней, тактильных табличек.	Работы в рамках текущего ремонта помещений

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)	-	15, 16	Текущий ремонт помещений здания, дооборудование, адаптация, индивидуальные решения с ТСР, оказание ситуационной помощи.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С и временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 5
к Акту №4 обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание общежития, 165320, Архангельская область, Котласский район,
п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		17	Туалетная комната не оборудована, не приспособлена для МНГ. Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни.	К, О, С	Оборудовать туалетную комнату в соответствии с п.5.3.3 СП 59.13330.2012.2	В рамках текущего ремонта помещений
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		18	Душевая комната не оборудована, не приспособлена для МНГ. Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни.	К, О, С	Оборудовать туалетную комнату в соответствии с п.5.3.3 СП 59.13330.2012.2	В рамках текущего ремонта помещений
	ОБЩИЕ требования к зоне	В здании должно быть оборудовано не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, выключатели и розетки должны быть расположены на высоте 0,8м от уровня пола, информирующие обозначения помещений, дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, должны иметь форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не						

		требующие больших усилий.
--	--	---------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (О, С), ДЧ-И (Г, У)		17, 18	Текущий ремонт помещений здания. дооборудование, адаптация, индивидуальные решения с ТСР, оказание ситуационной помощи.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступное частично избирательно для категорий Г, У; условно доступное для категорий О, С и временно не доступно для категории К, что не обеспечивает в полной мере полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 6
к Акту №4 обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ

от «18» октября 2023 года

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Здание общежития, 165320, Архангельская область, Котласский район,
п.Шипицыно, ул.Ломоносова, д. 59
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		19	Отсутствует система информатизации для слабослышащих и слабовидящих.	-	-	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует звуковое оповещение.	С, Г	Установка звукового оповещения.	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом.	С	Изготовление и установка информационных табличек.	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация индивидуальное решение с ТСП

	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информатизации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными) и соответствовать законодательству.
--	-------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ		19	Работы в рамках текущего ремонта, оборудование, адаптация индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.